

2025年5月26日
樹脂表面処理課 日山

新設中2階テントについて

今回は去年10月頃に完成した新設中2階テントを紹介していきます。
(写真を参照ください。)

◇以前までの問題点

問題点は以下の2点でした。

- ① 補用素材が在庫置き場の奥にありました。
投入で取り出す際や棚卸計上時に時間がかかっていました。
- ② 受け取り済みラックやストーブ等の季節品スペース確保に困っていました。
季節品はライン前に置いていたため安全面に不安がありました。
納品されたラックは3工場等めっきラインから離れた場所へ移動させていました。

◇改善点、結果

- ① 補用素材が見えやすい位置に移動した事で素材の出し入れと計上の時間を減らす事が出来ました。
- ② 広いスペースを確保することにより見栄えも良くなりライン作業者の安全性も向上しました。
また、ラックを遠くまで運ぶ必要がなくなり保管スペースを確保出来るようになりました。

◇今後の課題

今後以下の点を進めて使い易さを向上したいと検討しております。

量産素材置き場にある補用素材を移動させて補用置き場を統一させていきます。
投入を行う際素材を見つけやすくします。



奥の棚も利用して補用素材等を置いていきます。